

1 Numero d'Ordre.	2 Nom du Navire. Matériaux, Grément, etc.	3 Tonnage Officiel.	4 Détails de la Classification.				7 Date de la Visite	8 Quant. Navire.	9 Par qui.	10 Armateurs.	11 Dimensions d'après la Douane Superstructures, &c.			12 Port d'Armement.	13 Machines. No. & Dia. des Cylindres.—Course. Pression des Chaudières.	14 Creux ou Quille.	15 Registre ou autre.
			Total.	Cote.	Port de Visite.	Port de Visite.					Longueur.	Largeur.	Creux.				
59543 137003	Samurai <i>Elec.light</i>	SteelScK (Trawler) 1DK	221 198 86					1914	Smith's Dock Co.Ld. Middlebro'	Sleights Steam Fishing Co.Ld. (Beesley & Sleight, Ld. Mgrs.)	117.5 22.0 11.9 Q72'F19'	Grimsby British	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"20" a34"-24"	12	8		
59544	San Juan (ex Samuel Dawson)	SteelScK (Trawler) 1DK	276 246 113					1919	J.P. Renoldson & Sns Ld. S.Shields	T.Lerchundi e Hijos	125.4 23.4 12.6 Q72'F20'	Spanish	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21" a35"-26"	13	6		
59545	San Pedro (ex John Buller)	SteelScK (Trawler) 1DK	203 200 77					1918	Hall, Russell & Co.Ld. Aberdeen	T.Lerchundi e Hijos	115.4 22.1 12.1	Spanish	T.8Cy.12,"20" a34"-28"	13	0		
59546 148223	San Sebastian <i>Elec.light</i>	SteelScK ss Ost.No.3-11,28 1DK	271 243 128	100A1	Flt		OL 11.28	1918	The Collingwood S.B.Co.Ld. Collingwd Ont	Boston Deep Sea Fishing & Ice Co.Ld. (F.Parkes, Mgr.)	125.7 23.5 12.7 Q73'F22'	Fleetwood British	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21 $\frac{1}{2}$ " a35"-24" (s)	13	6		
59547 132688	Sandringham <i>Elec.light</i>	SteelScK ss Gms.No.3-5,19 1DK	179 163 69				OL 5.27	1905	Cook, Wel- t'n & Gemmell Beverley	A. Grant	108.4 21.1 11.2 Q56'F19'	Grimsby British	T.8Cy.11 $\frac{1}{2}$,"19 $\frac{1}{2}$ " a32"-28" (s)	11	11		
59548 137183	Sangarius (ex Loch Eriboll, ex Vale of Fruin)	SteelScK ss Lwt.No.1-20 1DK	211 207 78		Abn			1915	A. Hall & Co.Ld. Aberdeen	A. Bruce	115.7 22.6 12.2	Aberdeen British	T.8Cy.12,"20" a34"-28"	13	0		
59549 143900	Sanguine (ex Claribelle, ex William Barrow)	SteelScK ss Mil.No.3-6,20 ss Abn.No.2-29 1DK	204 200 82	100A1	Abn		OL 6.29	1918	Hall, Russell & Co.Ld. Aberdeen	A. Bruce	115.4 22.1 12.1	Aberdeen British	T.8Cy.12,"20" a34"-28" (r)	13	0		
59550 139925	Sanserit	SteelScK ss Abn.No.3-8,29 1DK	212 197 82	100A1	Abn		OL 8.30	1916	A. Hall & Co.Ld. Aberdeen	A. Bruce	115.5 22.1 11.9	Aberdeen British	T.8Cy.12,"20" a34"-24" (s)	12	9		
59551 135045	Sanzon	SteelScK ss Gms.No.3-9,24 ss Gms.No.1-28 1DK	231 209 90	100A1	Gms		OL 8.30	1907	Cook, Wel- t'n & Gemmell Ld. Beverley	Standard Steam Fishing Co.Ld.	120.0 22.0 11.7 Q60'F19'	Grimsby British	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21" a34"-24" (s)	12	6		
59552 138976	Sanzonnet (ex Lord Stanhope)	SteelScK ss Abn.No.3-8,22 ss Abn.No.1-26 1DK	212 197 82	100A1	Abn		OL 7.29	1916	A. Hall & Co.Ld. Aberdeen	A. Bruce	115.5 22.1 11.9	Aberdeen British	T.8Cy.12,"20" a34"-24" (s)	12	9		
59553 MBLZ	Santa Adela (ex Terra Nova, ex St. Germain, ex Golden City)	SteelScK ss Hul.No.3-12,19 ss Bcl.No.2-28 Wireless 1DK	307 270 120	100A1	Bcl		OL 9.30	1907	Mackie & Thomson Glasgow	Marlès y Serra S.enC.	140.7 23.0 11.9 Q74'F22'	Barcelona Spanish	T.8Cy.18,"22" a37"-27" (s)	12	10		
59554 MBQV	Santa Anna <i>Elec.light</i> Wireless	SteelScK ss Bcl.No.3-5,27 1DK	322 226 171	100A1	Bcl		OL 5.80	1915	Cochrane & Selby	Marlès y Serra S.enC.	140.2 24.0 12.6 Q77'F20'	Barcelona Spanish	T.8Cy.18,"22 $\frac{1}{2}$ " a37"-26" (s)	13	3		
59555 MBTF	Santa Clara (ex Loch Broom)	SteelScK (Trawler) 1DK	190 108					1907	A. Hall & Co.Ld. Aberdeen	Tomas Lerchundi e Hijos	110.1 21.5 13.5	S. Sebast'n Spanish	T.8Cy.11 $\frac{1}{2}$,"20" a33"-22"	12	6		
59556 LVKE	Santa Cristina (ex Trier)	SteelScK ss Bcl.No.3-8,23 ss Bcl.No.1-27 Wireless 1DK	324 298 167	100A1	Bcl		OL 8.29	1910	Cook, Wel- t'n & Gemmell Ld. Beverley	Marlès y Serra S.enC.	138.5 23.5 12.5 Q74'	Barcelona Spanish	T.8Cy.18,"23" a37"-26" (s)	13	4		
59557	Santa Eulalia (ex Seehund, ex Ernst Brockelmann)	SteelScK (Trawler) 1DK	205 173 78					1920	Cæsar Wollheim Breslau	Marlès y Serra, S.enC.	116.9 22.0 9.0 Q71'F17'	Barcelona Spanish	T.8Cy.11 $\frac{1}{2}$,"19 $\frac{1}{2}$ " a31 $\frac{1}{2}$ "-22"	12	0		
59558	Santa Maria (ex Presidency, ex President)	SteelScK (Trawler) 1DK	257 221 109					1907	Cochrane & Sons Selby	Brazilian Government	128.0 22.0 11.6 Q69'F21'	R. Janeiro Brazilian	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"22" a35"-24"	12	6		
59559 MBTZ	Santa Maria P. (ex Wallington)	SteelScK (Trawler) 1DK	259 241 110					1911	Cochrane & Sons Selby	M. Fernandez Pujol	130.3 22.5 12.0 Q71'F20'	Cadiz Spanish	T.8Cy.18 $\frac{1}{2}$,"23" a37"-24"	12	9		
59560 LVHM	Santa Rosa <i>Elec.light</i> Wireless	SteelScK ss Bcl.No.3-6,27 1DK	334 295 292	100A1	Bcl		OL 4.28	1914	Cook, Wel- t'n & Gemmell Ld. Beverley	Marlès y Serra S.enC.	138.7 23.5 12.5 Q74'F22'	Barcelona Spanish	T.8Cy.18,"23" a37"-26" (s)	13	4		
59561	Santa Teolinda (ex Sea Horse)	SteelScK ss Hul.No.3-7,18 ss Gms.No.2-22 1DK	229 218 92					1901	Cook, Wel- t'n & Gemmell Hull	Enrique Gonzalez Rodrigues	120.0 21.8 12.0 ptnd18	Malaga Spanish	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21 $\frac{1}{2}$ " a35"-24"	12	10		
59562 MBVX	Santa Urbana (ex Highbridge, ex Cecil Coombes)	SteelScK (Trawler) 1DK	289 111					1919	Cook, Wel- t'n & Gemmell Ld. Beverley	M. Fernandez Pujol	125.5 23.5 12.7 Q72'F21'	Cadiz Spanish	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21" a35"-26"	13	6		
59563	Santander <i>Elec.light</i>	SteelScK (Trawler) 1DK	271 243 122					1917	The Collingwood S.B.Co. Collingwd Ont	Brazilian Government	125.7 23.5 12.7 Q73'F22'	Brazilian	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21 $\frac{1}{2}$ " a35"-24"	13	6		
59564 MCJN	Santiago Rusiñol (ex Hagnaby, ex Domague Gentile)	SteelScK ss Mil.No.3-11,20 ss Corunna.No.2-29 1DK	299 247 115				OL 2.80	1918	Ailsa S.B. Co.Ld. Ayr	G. Roura	125.4 23.5 12.8 Q72'F21'	Corunna Spanish	T.8Cy.12 $\frac{1}{2}$,"21" a35"-26" (s)	13	6		

Now Penn, see No. 62002 in Supplement

*

G *